

■ 1段階目 ①

調査の申し出



現地調査(H25. 9. 10)

・間取り調査・劣化調査

・阿部家の建物と事業(漁業)
に関する歴史調査



調査報告書提出

(H25. 9. 27)

軸組に傾斜・隙間等なく
今後の使用にも耐えうる



提出内容

田代島『八興丸』調査報告書

目次

1	報告書1	A4版	概要
	報告書2	A3版	図面 (見取り図)
	報告書3	A3版	図面 (全体図)
	報告書4	A3版	図面 (離れ)
	報告書5		歴史とこれからへの思い
2	報告写真	1~12	
3	参考写真	1~2	(H18撮影)
4	八興丸調査にまつわる参考資料	1~6	
5	田代島ねこマップ		
6	9月10日の散策	1~5	

■ 現調写真



化粧桁組
軒板が外れ猫
が侵入



そら窓に屋根

木製建具が
サッシに替わっている



軒先が垂れている



東面増築部



縁側掃出し
上部
3間半の丸
太桁




S25頃増築の玄関



独特な建具



そら窓内壁より
漆喰剥離落下



敷き土台
基礎立ち上り
基礎コンクリート

GL



S25頃の改修
ダイニング



座敷～おかみ～台所

3.11地震被害 桁行方向のみ障子紙破れる




S25頃増築の応接間

お風呂場 湯気抜きの天窗



小屋裏 土壁



おかみ
化粧長押
H370



ここから小屋
裏に入れる

この押入が裏
座と繋がって
いる

